


# Katastrofa F-16

#Lotnictwo wojskowe 18 października 2010

## W katastrofie myśliwca F-16 tajskich wojsk lotniczych zginął pilot.

Image not found or type unknown



Myśliwiec F-16 leciał jako jeden z czterech samolotów tego typu, wykonujących rutynowy lot treningowy z bazy Wing 4 w Nakhon Sawan do Wing 41 w Chiang Mai. Zniknął z ekranów radarów ok. 10:00 czasu lokalnego (03:00 GMT). Rozrzucone na dużym obszarze szczątki samolotu znaleziono 2 godziny później niedaleko wsi Den Mai Sung w dystrykcie Ban Tak, ok. 350 km na północ od Bangkoku. Pozostałe samoloty bezpiecznie

wylądowały w bazie Chiang Mai.

Pilot, który zginął w katastrofie to 31-letni Flight Lieutenant Thanikorn Luangrunwaree. Jego zwłoki wydobyto z płonącego wraku samolotu.

Image not found or type unknown



Samolot, który został zniszczony w katastrofie to F-16A Block 15 nr 40315 z 403. eskadry RTAF. Tajskie lotnictwo wojskowe dysponuje ok. 30 F-16, które są eksploatowane od 1997. 18 z nich ma zostać zmodernizowanych w ciągu najbliższych 3 lat za ok. 700 mln USD.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Najbardziej prawdopodobna jest awaria silnika. Lot odbywał się w dobrych

warunkach atmosferycznych.



Myśliwiec F-16 leciał jako jeden z czterech samolotów tego typu, wykonujących rutynowy lot treningowy z bazy Wing 4 w Nakhon Sawan do Wing 41 w Chiang Mai. Zniknął z ekranów radarów ok. 10:00 czasu lokalnego (03:00 GMT). Rozrzucone na dużym obszarze szczątki samolotu znaleziono 2 godziny później niedaleko wsi Den Mai Sung w dystrykcie Ban Tak, ok. 350 km na północ od Bangkoku. Pozostałe samoloty bezpiecznie wylądowały w bazie Chiang Mai.

Pilot, który zginął w katastrofie to 31-letni Flight Lieutenant Thanikorn Luangrungwaree. Jego zwłoki wydobyto z płonącego wraku samolotu.



Samolot, który został zniszczony w katastrofie to F-16A Block 15 nr 40315 z 403. eskadry RTAF. Tajskie lotnictwo wojskowe dysponuje ok. 30 F-16, które są eksploatowane od 1997. 18 z nich ma zostać zmodernizowanych w ciągu najbliższych 3 lat za ok. 700 mln USD.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Najbardziej prawdopodobna jest awaria silnika. Lot odbywał się w dobrych warunkach atmosferycznych.