

Ił-76 wylądował poza pasem

#Lotnictwo wojskowe 29 czerwca 2013

W Nowokuźniecku podczas lądowania nie trafił w pas samolot transportowy Ił-76. Przyczyną był błąd pilota.



Do wypadku doszło wczoraj o 14:59 czasu lokalnego. Samolot Ił-76 wykonywał nieregularny lot transportowy z Krasnojarska do Nowokuźniecka. Podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku Spiczenkowo za jego sterami znajdował się drugi pilot. Według wstępnych ocen, nie uwzględnił on trudnych warunków pogodowych, w tym silnego wiatru. W efekcie przyziemienie nastąpiło 65 metrów przed pasem lotniska. Uszkodzeniom uległ samolot i wyposażenie lotniska.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 7 członków załogi i 2 inżynierów obsługi. Nikomu z załogi, ani na lotnisku nic się nie stało. Samolot dokołował do terminala, gdzie został rozładowany.

Incydent nie wpłynął poważnie na funkcjonowanie lotniska w Nowokuźniecku. 12 uszkodzonych świateł i łączące je przewody szybko naprawiono. W samolocie stwierdzono uszkodzenie prawego podwozia i jego osłony. Są one na tyle niewielkie, że samolot wróci wkrótce do Krasnojarska.

Uszkodzony Ił-76 należy do Tatarskiego zarządu ZAO KAPO Awia.