

Pierwsza Malwa porażona

#Konflikty zbrojne #Wojska lądowe 19 lipca 2024

W Internecie pojawiły się zdjęcia pokazującą pierwszą porażoną przez Ukraińców rosyjską armatohaubicę samobiezną 2S43 Malwa podczas działań zbrojnych. Według doniesień, została uszkodzona przez ogień kontrbateryjny systemu HIMARS strzelającego amunicją M30A1 AW.



Malwa jest używana przez Rosjan w działaniach zbrojnych co najmniej od kilku tygodni / Zdjęcie: X

Ujawnione zdjęcia pokazują, że Malwa została prawdopodobnie tylko lekko uszkodzona przez niewielką liczbę (z łącznie 180 tys.) wolframowych kul mieszczących się w głowicy M30A1 AW. Najskuteczniejsze byłoby trafienie w magazyn amunicji powodujące eksplozję niszczącą pojazd. Do tego jednak nie doszło. Oznacza to, że ogień HIMARSA nie pokrył celnie pozycji armatohaubicy. Możliwe że wpływ na to miały skuteczne rosyjskie zagłuszenia systemu GPS.

Najnowsze armatohaubice zostały skierowane do działań bojowych najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca br., kiedy w Internecie pojawiły się nagrania prezentujące ostrzał ukraińskich pozycji. Produkcja 2S43 została uruchomiona w ub. r. Nie wiadomo ile systemów udało się Rosjanom wyprodukować do tej pory ([Malwa trafiła na front](#), 2024-06-03).

Powiązane wiadomości

[Pierwsza Malwa porażona \(2024-07-19\)](#)

[Malwa trafiła na front \(2024-06-03\)](#)

[Deriwacja-PWO na front? \(2024-04-11\)](#)

[Deriwacja i Gibka-S \(2019-03-18\)](#)

[Rosyjska rewolucja eksportowa? \(2021-02-06\)](#)

[Malwa trafiła do produkcji \(2023-08-17\)](#)

[Przygotowania do dostaw Malwy \(2023-07-28\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o