

Od MUH-1 odpadł wirnik

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 21 lipca 2018

Z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych wynika, że do katastrofy śmigłowca morskiego KAI MUH-1 Marineon z 17 lipca 2018 ([Rozbił się MUH-1 Marineon, 2018-07-17](#)) doszło z powodu oderwania wirnika nośnego. Odpadł on kilka sekund po starcie, gdy śmigłowiec znalazł się nad hangarem, na wysokości ok. 10 m. Kadłub spadł wówczas na ziemię i rozbił.



Ułamek sekundy po oderwaniu wirnika od śmigłowca MUH-1, który wystartował do lotu próbnego po naprawie / Zdjęcie: bemil.chosun

W katastrofie zginęło 5 z 6 żołnierzy, którzy lecieli rozbitym śmigłowcem. Szósty został ranny.



Wirnik, który odezwał się od feralnego śmigłowca KAI MUH-1 / Zdjęcie: bemil.chosun

Nie wiadomo, co było przyczyną oderwania się wirnika. Możliwy jest błąd konstrukcyjny lub – bardziej prawdopodobna – pomyłka obsługi. Sprawę bada specjalna komisja z udziałem specjalistów południowokoreańskiej piechoty morskiej.

Powiązane wiadomości

[Od MUH-1 odpadł wirnik \(2018-07-21\)](#)

[Rozbił się MUH-1 Marineon \(2018-07-17\)](#)

