

Rozbił się F/A-18E Super Hornet

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 12 listopada 2018

Dziś przed południem, po starcie z lotniskowca USS *Ronald Reagan* (CVN 76) rutynowy lot treningowy wykonywał myśliwiec wielozadaniowy F/A-18E Super Hornet. Około 11:45 czasu lokalnego pilot zgłosił problemy techniczne z samolotem. Sytuacja była na tyle poważna, że załoga zdecydowała się na katapultowanie.



Myśliwiec wielozadaniowy Boeing F/A-18E Super Hornet startuje z lotniskowca USS Ronald Reagan / Zdjęcie: Nathan Burke - US Navy

Samolot wpadł do wody Morza Filipińskiego w pobliżu japońskiej wyspy Minami-Daito w pobliżu Okinawy. Członków załogi po ok. 25 minutach podjął z wody śmigłowiec poszukiwawczo-ratowniczy z

lotniskowca znajdującego się w pobliżu Yokosuki. Przewieziono ich na jego pokład. Ich stan określono jako dobry.

Według japońskich mediów, powodem wypadku były problemy z napędem samolotu. Oficjalnie tego na razie nie potwierdzono.

Rozbity samolot – Boeing F/A-18E Super Hornet należał do Carrier Air Wing 5 US Navy.