

Szczegóły zderzenia Eurofighterów

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 28 czerwca 2019

Dowództwo Luftwaffe (wojsk lotniczych Niemiec) ujawniło dalsze szczegóły zderzenia dwóch wielozadaniowych samolotów bojowych Eurofighter, które miało miejsce 24 czerwca.



Szczątki jednego z niemieckich Eurofighterów, które zderzyły się w powietrzu 24 czerwca / Zdjęcie: Luftwaffe

Samoloty ze składu Taktische Luftwaffengeschwader (TaktLwG, eskadry lotnictwa taktycznego) 73 *Steinhoff* ćwiczyły manewrową walkę powietrzną 2 na 1 na wysokości powyżej 3000 m, w ograniczonej przestrzeni powietrznej, z dużą prędkością, z widocznością przeciwnika.

Według oficjalnego komunikatu warunki meteorologiczne były dobre, z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura powietrza przy ziemi wynosiła powyżej 30°C. Samoloty wystartowały ok. 13:40 czasu miejscowego. Katastrofa nastąpiła 20 minut później.

Dwa Eurofightery, które zderzyły się w powietrzu (n-ry takt. 30+48 i 30+55), zostały dostarczone w 2010. Każdy z nich wylatał ok. 1000 h. W katastrofie śmierć poniósł 27-letni porucznik pilot, legitymujący się nalotem ok. 400 godzin. Drugi z lotników biorący udział w zderzeniu ma 51 lat i nalot ok. 3700 h. Po zderzeniu katapultował się i lądował ze spadochronem. Po badaniach został zwolniony ze szpitala. Całe zajście obserwował pilot trzeciego samolotu, 32-letni kapitan, który wylatał ok. 715 godzin.

W poszukiwaniach i działaniach ratowniczych w rejonie katastrofy uczestniczy ok. 500 żołnierzy. Przyczyny katastrofy bada specjalna komisja wojskowa ([Zderzenie Typhoonów nad Niemcami](#), 2019-06-24).

Powiązane wiadomości

[Szczegóły zderzenia Eurofighterów \(2019-06-28\)](#)

