

Nieszczelny U-33

#Marynarka wojenna 29 kwietnia 2020

Służby prasowe Bundeswehry (sił zbrojnych Niemieckiej Republiki Federalnej) poinformowały, że okręt podwodny U-33 (S183, na zdjęciu), typu 212A, został wczoraj, 28 kwietnia, umieszczony w suchym doku w Kilonii. Powodem było wykrycie nieszczelności, której miejsca nie można było zlokalizować.



/ Zdjęcie: MO Niemiec

Najprawdopodobniej nieszczelność znajduje się w jednej z 6 wyrzutni torpedowych. Przed umieszczeniem okrętu w suchym doku torpedy zostały wyładowane z okrętu i przeniesione do składu amunicji Laboe w celu zbadania i ewentualnych późniejszych napraw. Dowództwo Bundeswehry oczekuje, że wszelkie prace związane z U-33 zostaną zakończone najpóźniej do 11 maja, a następnie jednostka powróci do służby.

U-33 to trzeci okręt podwodny typu 212A zbudowany dla Deutsche Marine (niemieckiej marynarki wojennej), oddany do użytku 13 czerwca 2006. Jego pierwszą misją był udział w operacji *Active Endeavour* w 2007. Nasi zachodni sąsiedzi mają na stanie 6 OP typu 212A, które wchodzi w skład 1. Ubootgeschwader (eskadry okrętów podwodnych), bazującej w Eckernförde. Obecnie dwa z nich znajdują się na morzu ([5000 mil podmorskiej żeglugi](#) , 2019-06-07, [Niemiecka flota bez operacyjnych OP](#), 2017-10-20).

Powiązane wiadomości

[Nieszczelny U-33 \(2020-04-29\)](#)

[Niemiecka flota bez operacyjnych OP \(2017-10-20\)](#)

[Druga transza dostaw U212A \(2015-02-02\)](#)

[Wodowanie Pietro Venuti \(2014-10-10\)](#)

[5000 mil podmorskiej żeglugi \(2019-06-07\)](#)
