

Wybuch pocisku powodem katastrofy

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 30 sierpnia 2020

Naczelnik służby bezpieczeństwa lotów Sił Zbrojnych FR Siergiej Bajnietow poinformował, że przyczyną katastrofy myśliwca Su-27 w marcu 2020 nad Morzem Czarnym ([Rozbił się rosyjski Su-27, 2020-03-26](#)) był wybuch silnika pocisku raketowego przenoszonego przez samolot. Pocisk został wystrzelony zgodnie z planem wykonywanego zadania. Wybuch nastąpił tuż po jego oddzieleniu się od belki startowej. Ślady odłamków pocisku i gazów prochowych znaleziono na fragmentach myśliwca wydobytych z dna Morza Czarnego.



Zdjęcie: Twitter

Myśliwiec Su-27 wykonujący rutynowy lot patrolowy nad Morzem Czarnym rozbił się 25 marca 2020. Poszukiwania wraku utrudniała fatalna pogoda. Zlokalizowano go dopiero po 2 dniach, ok. 50 km od Teodozji. Wówczas też uznano, że pilot samolotu zginął.

Pierwsze odłamki Su-27 z dna Morza Czarnego wydobyto dopiero po dwóch tygodniach od katastrofy. Badania wykazały, że pilot przez ok. 40 s próbował uratować samolot w warunkach silnych przeciążeń – od g-4,5 do g+12. Później się katapultował. Nie wiadomo dlaczego nie przeżył.

Powiązane wiadomości

[Wybuch pocisku powodem katastrofy \(2020-08-30\)](#)

[Rozbił się rosyjski Su-27 \(2020-03-26\)](#)