

Katastrofa Texana II w Alabamie

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna #Wypadki 24 października 2020

Wczoraj po południu rutynowy lot szkolny wykonywał należący do US Navy szkolny T-6B Texan II. Samolot wystartował z Milton-Whiting Field NAS na Florydzie. Na jego pokładzie znajdował się pilot-instruktor i uczeń. Tuż po 17:00 czasu lokalnego samolot rozbił się.



Miejsce katastrofy należącego do US Navy samolotu szkolno-treningowego Texan II, Foley, Alabama / Zdjęcie: via NBC 15 News

Wrak znaleziono w dzielnicy mieszkaniowej Foley w Baldwin County w Alabamie w pobliżu szkoły podstawowej. Na miejscu katastrofy wybuchł pożar. Okazało się, że obaj piloci lecący Texanem zginęli na miejscu. Na ziemi nikomu nic się nie stało.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Na razie nie ujawniono nazwisk ofiar katastrofy.

Rozbity samolot to szkolno-treningowy dolnopłat z napędem turbośmigłowym Beechcraft T-6B Texan II. Należał Training Air Wing 5. Bazował w Milton-Whiting Field NAS.