


Zderzyły się tajwańskie F-5E

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 23 marca 2021

Według National Rescue Command Center (NRCC) Republiki Chin (Tajwanu) wczoraj, 22 marca 2021 po południu dwa myśliwce F-5E zderzyły się i wpadły do oceanu u wybrzeży hrabstwa Pingtung. Do zdarzenia doszło o 15:06 czasu lokalnego ok. 70 km na południowy wschód od ich bazy Zhihang na lotnisku Taidong, z której samoloty wystartowały ok. 14:30 do lotu treningowego.



Fotel wyrzucany jednego z myśliwców F-5E, które zderzyły się nad wybrzeżem Tajwanu. Z fotelem nadał połączony był spadochron / Zdjęcie: Twitter

W rejonie, w którym doszło do zderzenia trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Biorą w niej udział śmigłowce Black Hawk oraz patrolowe łodzie poszukiwawcze i ratownicze. Strażacy i policjanci z Taitung i Pingtung zostali wysłani do prowadzenia poszukiwań na lądzie.

Według dostępnych źródeł, piloci rozbitych myśliwców to porucznicy Pan i Lo. Obu udało się katapultować, zanim samoloty wpadły do wody, 2 km od brzegu w rejonie portu rybackiego Xuhai w Mudan. Jeden z pilotów zginął, a drugi jest uważany za zaginionego.

O 16:14 policja znalazła fotel katapultowy i spadochron w pobliżu 73. kilometra Provincial Highway 26, ale w pobliżu nie znaleziono pilota. O 16:22 Lo został znaleziony w morzu. Żył, ale był nieprzytomny. Przewieziono go do Taitung Mackay Memorial Hospital. Lekarze nie zdołali go reanimować. Pilota uznano go za zmarłego.

Rozbite samoloty to jednomiejscowe myśliwce odrzutowe Northrop F-5E Tiger II wojsk lotniczych Republiki Chin. Jeden miał nr rej. 5286 i nr ser. VG.1013, a drugi numery 5287 i VG.1014.
