

Rozbił się Schleicher ASW-19B

#Lotnictwo cywilne #Sporty lotnicze #Wypadki 18 kwietnia 2022

16 kwietnia 2022 ok. 13:15 czasu lokalnego z lotniska Jacksonville-Herlong Recreational na Florydzie startował do lotu treningowego szybowiec Schleicher ASW-10B. Tuż po oderwaniu od pasa, na wysokości ok. 50 metrów szybowiec odłączył się od samolotu holującego. W niesterownym locie zaczął nurkować i uderzył w ziemię.



Wrak szybowca Schleicher ASW-10B, który rozbił się po starcie z lotniska Jacksonville-Herlong na Florydzie / Zdjęcie: sky4

W efekcie zderzenia z ziemią pilot szybowca zginął na miejscu.

Ofiara katastrofy to 66-letni mężczyzna. Był doświadczonym pilotem.

Rozbity szybowiec to jednomiejscowy Schleicher ASW-10B. Był własnością prywatną pilota, który zginął w katastrofie.