Rozbił się kolejny F-35B

#Lotnictwo wojskowe #Przemysł zbrojeniowy #Wypadki 29 maja 2024

Wczoraj, 28 maja 2024 o 13:48 czasu lokalnego z pasa 21 lotniska międzynarodowego w Albuquerque w Nowym Meksyku w USA startował samolot bojowy skróconego startu i lądowania Lockheed Martin F-35B (F-35B rozbił się w Fort Worth, 2022-12-17). W ramach lotu transferowego, który rozpoczął się na lotnisku producenta w Fort Worth w Teksasie, po uzupełnieniu paliwa w bazie Kirtland miał lecieć do Muroc AFB w Kalifornii, a docelowo do Edwards AFB w Kalifornii. Wkrótce po oderwaniu od pasa samolot spadł jednak na ziemię.

Samolot skróconego startu i lądowania F-35B startuje do kolejnego etapu lotu transferowego. Z ujawnionej korespondencji wynika, że pilot chciał zaprezentować znajomym efektowny start z bardzo stromym wznoszeniem. Pokaz się nie udał – samolot spadł kilkaset metrów za progiem pasa lotniska / Zdjęcie: via X

Wrak znaleziono w pobliżu drogi sąsiadującej z lotniskiem. Okazało się, że całkowicie spłonął. Gaszenie pożaru trwało kilkadziesiąt minut.

Pilot zdołał się katapultować. Wylądował w pobliżu wraku. Doznał poważnych obrażeń. W ciężkim, ale stabilnym stanie przewieziono go do szpitala.

Całkowicie spalony wrak samolotu Lockheed Martin F-35B. Jego gaszenie było bardzo trudne ze względu na pełne zatankowanie zbiorników paliwa / Zdjęcie: via X

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Za najbardziej prawdopodobną uznaje się awarię techniczną.

Rozbity samolot to jednomiejscowy Lockheed Martin F-35B Lightning II. Był to fabrycznie nowy egzemplarz z zaimplementowaną Technology Refresh 2 (TR-2). Po dodatkowych testach w bazie Edwards miał zostać dostarczony US Marine Corps.

Powiązane wiadomości

Rozbił się kolejny F-35B (2024-05-29)
F-35B rozbił się w Fort Worth (2022-12-17)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o