

Super Hornet z ciągnikiem poza burtą

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna #Wypadki 29 kwietnia 2025

US Navy poinformowała, że wczoraj, 28 kwietnia 2025, doszło do incydentu z udziałem lotniskowca USS *Harry S. Truman* (CVN 75) operującego na wodach Morza Czarnego. Samolot wielozadaniowy F/A-18E Super Hornet wypadł poza burtę okrętu wraz z ciągnikiem lotniskowym.



/ Zdjęcie: US Navy

Według doniesień mediów, zdarzenie miało miejsce podczas ataku Huti na lotniskowiec, w czasie którego bojownicy użyli kilku typów uzbrojenia – bezzałogowców i pocisków raketowych. Lotniskowiec wykonał z tego powodu gwałtowny zwrot, który spowodował wypadnięcie samolotu wraz z ciągnikiem podczas holowania po pokładzie.

Samolot pochodził ze Strike Fighter Squadron 136 (VFA-136). CNN podaje, że wartość utraconego Super Horneta to ponad 60 mln USD.

W wyniku zdarzenia nikt nie zginął. Jeden marynarz odniósł niewielkie obrażenia ([US Navy zestrzeliła własny F/A-18F, 2024-12-22](#)).

Powiązane wiadomości

[Super Hornet z ciągnikiem poza burtą \(2025-04-29\)](#)

[US Navy zestrzeliła własny F/A-18F \(2024-12-22\)](#)

[Odwet koalicji na Ruchu Huti \(2024-01-12\)](#)

[MQ-9 zestrzelony u wybrzeży Jemenu \(2023-11-09\)](#)

[Iran zajął amerykański tankowiec? \(2024-01-12\)](#)