

## Rozbił się chiński bsl Wing Loong 2H

#Bezzałogowce #Wypadki 14 grudnia 2024

Podczas testów w prowincji Hubei rozbił się chiński bsl Wing Loong 2H. Spadł w pobliżu ośrodka sportów olimpijskich w Jingzhou. Do wypadku doszło 12 grudnia około 11:10 czasu lokalnego. Poinformowali o nim za pośrednictwem WeChat przedstawiciele Hubei Jingzhou Economic Development Zone.

W miejscu upadku bezzałogowca wybuchł pożar. Ranna została jedna osoba. Przewieziono ją do pobliskiego szpitala.



*Pożar wywołany upadkiem bsl Wing Loong 2H w pobliżu ośrodka sportów olimpijskich w Jingzhou / Zdjęcie: via Weibo*

Bsl Wing Loong 2H są produkowane przez Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Latają m.in. na rzecz chińskiego Ministerstwa Zarządzania Kryzysowego. Są używane do redukcji skutków klęsk żywiołowych ([Wing Loong 2H na pomoc powodziom](#), 2021-07-24).



*Szczątki bsl Wing Loong 2H, który rozbił się w pobliżu ośrodka sportów olimpijskich w Jingzhou / Zdjęcie: via Weibo*

Wing Loong 2H charakteryzuje się dużym zasięgiem i długotrwałością lotu. Może przenosić duże ładunki i działać w trudnych warunkach pogodowych, w tym przy wietrze o sile do 10 w skali Beauforta. Jest wyposażony w wiele czujników, w tym systemy elektrooptyczne, radar z syntetyczną aperturą i kamery lotnicze. W wypadku awarii sieci komunikacyjnych może ustanowić łączność awaryjną, zapewniając zasięg telefonii komórkowej na obszarze 50 km<sup>2</sup>.

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku Wing Loong 2H z 12 grudnia.

Powiązane wiadomości

[Rozbił się chiński bsl Wing Loong 2H \(2024-12-14\)](#)

[Wing Loong 2H na pomoc powodzianom \(2021-07-24\)](#)

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o