

W katastrofie Piper Cuba zginęły 2 osoby

#Lotnictwo cywilne 22 czerwca 2008

W piątkowej katastrofie samolotu Piper Super Cub na Florydzie zginęły 2 osoby.

Image not found or type unknown



Samolot ok. 12:15 po przeciągnięciu wpadł w korkociąg nad lotniskiem Placid Laced niedaleko Lake Placid. Obaj lecący Piperem, pilot Mason Smoak i pasażer David Maehr, zginęli. Maehr był naukowcem z University of Kentucky, który prowadził badania na kilkoma gatunkami zwierząt na Florydzie.

Piper PA-18-150 (N988PC) wykonywał loty nad Highlands County, obserwując populacje

niedźwiedzi, łosi i panter. Należał do 3/4 Time z Lake Placid. Został wyprodukowany w 1989 (nr ser. 1809010).



Samolot ok. 12:15 po przeciągnięciu wpadł w korkociąg nad lotniskiem Placid Laced niedaleko Lake Placid. Obaj lecący Piperem, pilot Mason Smoak i pasażer David Maehr, zginęli. Maehr był naukowcem z University of Kentucky, który prowadził badania na kilkoma gatunkami zwierząt na Florydzie.

Piper PA-18-150 (N988PC) wykonywał loty nad Highlands County, obserwując populacje niedźwiedzi, łosi i panter. Należał do 3/4 Time z Lake Placid. Został wyprodukowany w 1989 (nr ser. 1809010).

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o