


Awaria silników przyczyną katastrofy F/A-18D

#Lotnictwo wojskowe 9 grudnia 2008

Należący do USMC samolot F/A-18 rozbił się w San Diego prawdopodobnie z powodu awarii obu silników.

Image not found or type unknown




Według nieoficjalnych źródeł, samolot z 101 Fighter/Attack Training Squadron 11 Marine Aircraft Group podchodził do lądowania z unieruchomionym prawym silnikiem. Pilot próbował jednak dolecieć do lotniska w Miramar. Na kilka kilometrów przed pasem startowym wyłączył się drugi silnik. W efekcie utraty ciągu samolot upadł na domy mieszkalne ([F/A-18D spadł na San Diego](#)).

Image not found or type unknown



W katastrofie zginęły 3 osoby pochodzenia południowokoreańskiego - dziecko, jego matka i babcia. Los drugiego z dzieci jest nieznany. Z 20 okolicznych domów ewakuowano mieszkańców ze względu na zagrożeniem pożarem i zatruciem gazami powstającymi w jego wyniku.

Image not found or type unknown



Pilot przeżył katapultowanie bez poważniejszych obrażeń.



Według nieoficjalnych źródeł, samolot z 101Fighter/Attack Training Squadron 11 Marine Aircraft Group podchodził do lądowania z unieruchomionym prawym silnikiem. Pilot próbował jednak dolecieć do lotniska w Miramar. Na kilka kilometrów przed pasem startowym wyłączył się drugi silnik. W efekcie utraty ciągu samolot upadł na domy mieszkalne ([F/A-18D spadł na San Diego](#)).



W katastrofie zginęły 3 osoby pochodzenia południowokoreańskiego - dziecko, jego matka i babcia. Los drugiego z dzieci jest nieznany. Z 20 okolicznych domów ewakuowano mieszkańców ze względu na zagrożeniem pożarem i zatruciem gazami powstającymi w jego wyniku.



Pilot przeżył katapultowanie bez poważniejszych obrażeń.

Powiązane wiadomości

[Awaria silników przyczyną katastrofy F/A-18D \(2008-12-09\)](#)

[F/A-18D spadł na San Diego \(2008-12-08\)](#)