

Katastrofa na pokazach

#Lotnictwo wojskowe 4 marca 2010

Wczoraj podczas pokazów otwierających Hyderabad Air Show rozbił się samolot treningowy Kiran. Zginęli obaj piloci i jedna osoba na ziemi.

Image not found or type unknown

Do katastrofy doszło wczoraj podczas pokazu zespołu akrobacyjnego lotnictwa marynarki wojennej Sagar Pawan (w sanskrycie - bryza) rozpoczynającego salon lotniczy India Aviation 2010. Jeden z czterech samolotów zespołu uderzył w położony ok. 4 km od lotniska Begumpet trzypiętrowy budynek mieszkalny. Zginął jeden z jego mieszkańców, czterej inni zostali ranni.


Samoloty zespołu wystartowały z Hansa Naval Air Station w Dabolim na wyspie Goa. Do katastrofy doszło ok. 10 minut po rozpoczęciu pokazów, o 11:50. Cztery Kirany wykonywały wówczas figurę Diament.

W katastrofie zginął 39-letni płk Suresh K. Maurya i 33-letni ppłk Rahul Nair. Przynajmniej jeden z nich zdołał się katapultować, ale jego spadochron nie rozwinął się. Obaj piloci byli doświadczeni, każdy z nich miał wylatane ponad tysiąc godzin.

Zespół Sagar Pawan został sformowany w 2001, a rozpoczął loty publiczne 11 maja 2003. Od tego czasu występował na około stu pokazach. Jak dotąd, bez żadnego wypadku.

Rozbity samolot to Hindustan Aeronautics HJT-16 Kiran Mk II nr 708. Samoloty tego typu były dostarczane do indyjskiej marynarki wojennej od 1986. Od tego czasu doszło do dwóch katastrof Kiranów, w 1998 i 1999.

Image not found or type unknown



Do katastrofy doszło wczoraj podczas pokazu zespołu akrobacyjnego lotnictwa marynarki wojennej Sagar Pawan (w sanskrycie - bryza) rozpoczynającego salon lotniczy India Aviation 2010. Jeden z czterech samolotów zespołu uderzył w położony ok. 4 km od lotniska Begumpet trzypiętrowy budynek mieszkalny. Zginął jeden z jego mieszkańców, czterej inni zostali ranni.

Samoloty zespołu wystartowały z Hansa Naval Air Station w Dabolim na wyspie Goa. Do katastrofy doszło ok. 10 minut po rozpoczęciu pokazów, o 11:50. Cztery Kirany wykonywały wówczas figurę Diament.

W katastrofie zginął 39-letni płk Suresh K. Maurya i 33-letni ppłk Rahul Nair. Przynajmniej jeden z nich zdołał się katapultować, ale jego spadochron nie rozwinął się. Obaj piloci byli doświadczeni, każdy z nich miał wylatane ponad tysiąc godzin.

Zespół Sagar Pawan został sformowany w 2001, a rozpoczął loty publiczne 11 maja 2003. Od tego czasu występował na około stu pokazach. Jak dotąd, bez żadnego wypadku.

Rozbity samolot to Hindustan Aeronautics HJT-16 Kiran Mk II nr 708. Samoloty tego typu były dostarczane do indyjskiej marynarki wojennej od 1986. Od tego czasu doszło do dwóch katastrof Kiranów, w 1998 i 1999.