


Rozbił się MD-11 Lufthansy

#Lotnictwo cywilne 27 lipca 2010

Podczas lądowania na lotnisku w Rijadzie rozbił się samolot cargo MD-11 Lufthansy. Pilotów przewieziono do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Image not found or type unknown



Samolot lądował na lotnisku King Khaled International Airport w Rijadzie z 80 tonami ładunku ok. 9:00 GMT. Leciał z Frankfurtu, lot LH8460. Według świadków, przed lądowaniem wydobywał się z niego dym. Po zetknięciu z pasem jego kadłub rozpadł się i zapalił. Samolot jest całkowicie zniszczony. Dwuosobowej załodze nic poważnego się nie stało.

Najprawdopodobniej przyczyną wypadku był błąd

pilota. Według świadków, konstrukcja samolotu nie wytrzymała zbyt twardego przyziemienia.

Rozbity samolot to McDonnell Douglas MD-11F nr rej. D-ALCQ, nr ser. 48431/534. Dostarczony Lufthansa Cargo 19.11.2004. Poprzednia rejestracja - N431LT.

Samolot lądował na lotnisku King Khaled International Airport w Rijadzie z 80 tonami ładunku ok. 9:00 GMT. Leciał z Frankfurtu, lot LH8460. Według świadków, przed lądowaniem wydobywał się z niego dym. Po zetknięciu z pasem jego kadłub rozpadł się i zapalił. Samolot jest całkowicie zniszczony. Dwuosobowej załodze nic poważnego się nie stało.

Najprawdopodobniej przyczyną wypadku był błąd pilota. Według świadków, konstrukcja samolotu nie wytrzymała zbyt twardego przyziemienia.

Rozbity samolot to McDonnell Douglas MD-11F nr rej. D-ALCQ, nr ser. 48431/534. Dostarczony Lufthansa Cargo 19.11.2004. Poprzednia rejestracja - N431LT.
