

Błąd pilota Su-25UB

#Lotnictwo wojskowe 12 sierpnia 2010

Su-25UB rozbił się na Zabajkalu z powodu błędu pilota. Samolot zderzył się z innym lecącym w grupie.

Image not found or type unknown

Początkowo podejrzewano awarię samolotu. Miał być on niesprawny już po starcie z lotniska. Po wypadku, który miał miejsce 6 sierpnia ([Na Zabajkalu rozbił się Su-25](#), 2010-08-06), wstrzymano nawet loty wszystkich Su-25 w SZ FR.

O rzeczywistej przyczynie wypadku poinformował wczoraj media dowódca WWS Rosji gen. płk Aleksandr Zielin. - *To był trywialny błąd pilota, związany z wykonywaniem*

lotu grupowego. Doszło do zderzenia dwóch lecących parą Su-25. N szczęście załódze udało się katapultować i przeżyć.

Do zderzenia doszło tuż po starcie z lotniska Stiep. Zbyt szybko wznoszący się prowadzony uderzył w tył prowadzącego. Oba samoloty kontynuowały jednak lot. Prowadzącemu udało się nawet dolecieć na docelowe lotnisko Domna. Uszkodzenia samolotu prowadzonego okazały się na tyle duże, że załoga musiała go opuścić.

Mieszkańcy wioski Aga-Changił w Rejonie Mogojtujskim, w pobliżu której rozbił się Su-25UB, wycenili swe straty na 150 tys. rubli. Okazało się, że odłamki samolotu, które zostały rozrzucone na dużym obszarze, wbiły się w dachy, rozbiły szyby, a gorące części spowodowały pożary, m.in. siana. Uszkodzonych zostało 7-8 domów.



Początkowo podejrzewano awarię samolotu. Miał być on niesprawny już po starcie z lotniska. Po wypadku, który miał miejsce 6 sierpnia ([Na Zabajkale rozbił się Su-25, 2010-08-06](#)), wstrzymano nawet loty wszystkich Su-25 w SZ FR.

O rzeczywistej przyczynie wypadku poinformował wczoraj media dowódca WWS Rosji gen. płk Aleksandr Zielin. - *To był trywialny błąd pilota, związany z wykonywaniem lotu grupowego. Doszło do zderzenia dwóch lecących parą Su-25. N szczęście załódze udało się katapultować i przeżyć.*

Do zderzenia doszło tuż po starcie z lotniska Stiep. Zbyt szybko wznoszący się prowadzony uderzył w tył prowadzącego. Oba samoloty kontynuowały jednak lot. Prowadzącemu udało się nawet dolecieć na docelowe lotnisko Domna. Uszkodzenia samolotu prowadzonego okazały się na tyle duże, że załoga musiała go opuścić.

Mieszkańcy wioski Aga-Changił w Rejonie Mogojtujskim, w pobliżu której rozbił się Su-25UB, wycenili swe straty na 150 tys. rubli. Okazało się, że odłamki samolotu, które zostały rozrzucone na dużym obszarze, wbiły się w dachy, rozbiły szyby, a gorące części spowodowały pożary, m.in. siana. Uszkodzonych zostało 7-8 domów.

Powiązane wiadomości

[Błąd pilota Su-25UB \(2010-08-12\)](#)

[Na Zabajkale rozbił się Su-25 \(2010-08-06\)](#)