

Nieudana próba Prithvi II

#Przemysł zbrojeniowy #Strategia i polityka 24 września 2010

Indie próbowały przeprowadzić kolejny test rakiety balistycznej Prithvi II. Po czterech poprzednich udanych próbach, ta okazała się nieudana.



Test przeprowadzono korzystając z wyrzutni mobilnej umieszczonej na Integrated Test Range w Chandipur na wybrzeżu Orissa. Rakieta miała wystartować o 10:03 czasu lokalnego. Nieoficjalnie wiadomo, że nie zawiodła sama rakieta Prithvi II, a któryś z elementów wyrzutni. Jego awaria miała spowodować, że rakieta nie wystartowała. Według świadków, wokół wyrzutni pojawiły się kłęby dymu.

Cztery poprzednie próby rakiety Prithvi II były udane. Ostatnia odbyła się 18 czerwca 2010 ([Udana próba Prithvi II](#), 2010-06-18). Rakiety Prithvi II zostały już przyjęte do uzbrojenia.



Test przeprowadzono korzystając z wyrzutni mobilnej umieszczonej na Integrated Test Range w Chandipur na wybrzeżu Orissa. Rakieta miała wystartować o 10:03 czasu lokalnego. Nieoficjalnie wiadomo, że nie zawiodła sama rakieta Prithvi II, a któryś z elementów wyrzutni. Jego awaria miała spowodować, że rakieta nie wystartowała. Według świadków, wokół wyrzutni pojawiły się kłęby dymu.

Cztery poprzednie próby rakiety Prithvi II były udane. Ostatnia odbyła się 18 czerwca 2010 ([Udana próba Prithvi II, 2010-06-18](#)). Rakiety Prithvi II zostały już przyjęte do uzbrojenia.

Powiązane wiadomości

[Nieudana próba Prithvi II \(2010-09-24\)](#)

[Udana próba Prithvi II \(2010-06-18\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o