

Katastrofa Do-228 w Nepalu

#Lotnictwo cywilne 28 września 2012

W Nepalu rozbił się samolot Dornier Do-228-200 należący do Sita Air. W katastrofie zginęło 19 osób.



Utracony Do-228 leciał do Lukli niedaleko Mount Everestu. Rozbił się 2 km od lotniska, nad brzegiem rzeki. W katastrofie zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie samolotu: 3 członków załogi i 16 pasażerów

Dwusilnikowy samolot pasażerski Do-228 wystartował z lotniska Tribhuvan w Kathmandu o 6:17 czasu lokalnego. Leciał do Lukli niedaleko Mount Everestu. Rozbił się 3 minuty po starcie. Wcześniej pilot zameldował o problemach technicznych i próbował zawrócić na lotnisko. Otrzymał zgodę na awaryjne lądowanie, ale nie zdołał dolecieć do pasa. Rozbił się 2 km od niego, nad brzegiem rzeki, i spłonął. W katastrofie zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie samolotu – 3 członków załogi i 16 pasażerów. Wśród tych ostatnich było 7 Brytyjczyków, 5 Chińczyków i 4 Nepalczyków.

Lot odbywał się w dobrych warunkach pogodowych. Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na katastrofę. Najbardziej prawdopodobną jej przyczyną było zderzenie z ptakiem.



Rozbity samolot to Dornier Do-228-200 nr rej. 9N-AHA, nr ser. 8123, który wykonał pierwszy lot 8 kwietnia 1987. Należał do kompanii Sita Air. Przewoźnik dysponował trzema samolotami tego typu, w tym jednym wycofanym z eksploatacji

Do poprzedniej katastrofy Do-228 w Nepalu doszło w maju br. ([Znowu w Nepalu rozbił się Dornier](#), 2012-05-14). Samolot rozbił się podczas podejścia do lądowania na lotnisku Jomson na północnym zachodzie kraju. Zginęło wówczas 15 z 21 osób znajdujących się na pokładzie.

Powiązane wiadomości

[Katastrofa Do-228 w Nepalu \(2012-09-28\)](#)

[Znowu w Nepalu rozbił się Dornier \(2012-05-14\)](#)

[Katastrofa w Nepalu \(2010-08-24\)](#)
