

Izraelskie F-16 znowu w powietrzu

#Lotnictwo wojskowe 2 października 2012

Izrael wznowił loty myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Barak po tym, jak maszyny zostały uziemione przed kilkoma miesiącami.



Jeden z izraelskich F-16C/D / Zdjęcie: IAF

Powodem wstrzymania lotów izraelskich F-16 było łuszczenie się lakieru na wewnętrznych powierzchniach wlotów powietrza ([Wstrzymanie lotów izraelskich F-16](#), 2012-07-28). Zjawisko to wykryto podczas inspekcji prowadzonych w bazach Hazor i Ramat David.

Według izraelskich wojsk lotniczych (IAF), bezpośrednią przyczyną problemu była duża temperatura, która wytwarzała się w trakcie pracy silników i powodowała odrywanie lakieru od całości konstrukcji. Przez ostatnie miesiące wojsko prowadziło prace związane z zerwaniem wcześniejszej warstwy lakierowania i obłożenia silników nową, bardziej wytrzymałą. Dzięki usunięciu wykrytej przed kilkoma miesiącami usterki, wszystkie izraelskie F-16 mogły powrócić do realizacji pełnego zakresu przypisywanych im zadań, związanych m.in. z misjami szkoleniowymi czy patrolowaniem.

Łuszczenie się lakieru na myśliwcach F-16 nie było jedynym z problemów z jakimi w ostatnim czasie musiały poradzić sobie izraelskie wojska lotnicze. Zaledwie przed kilkoma tygodniami Izraelczycy zdecydowali się na wznowienie lotów bsl Eitan (Heron-TP) ([Eitan wznowił loty](#), 2012-09-11). Bezzałogowce były uziemione w wyniku rozbicia się jednego z nich w styczniu br. w pobliżu bazy Tel Nof, znajdującej się około 20 km na południe od stolicy kraju, Tel-Awiwu ([Rozbił się bsl Eitan](#), 2012-01-29).

Powiązane wiadomości

[Izraelskie F-16 znowu w powietrzu \(2012-10-02\)](#)

[Rozbił się bsl Eitan \(2012-01-29\)](#)

[Gotowość operacyjna eskadry bsl Eitan \(2010-12-22\)](#)

Bsl Eitan w linii (2010-02-22)
Wstrzymanie lotów izraelskich F-16 (2012-07-28)
Pożegnanie PKW Orlik 4 (2012-04-23)
Eitan wznowił loty (2012-09-11)
Gotowość operacyjna eskadry bsl Eitan (2010-12-22)
Bsl Eitan w linii (2010-02-22)
Rozbił się bsl Eitan (2012-01-29)
Gotowość operacyjna eskadry bsl Eitan (2010-12-22)
Eitan znowu w powietrzu (2012-08-17)
Bsl Eitan w linii (2010-02-22)
Gotowość operacyjna eskadry bsl Eitan (2010-12-22)
Francja wybrała Herony TP (2011-07-23)
Rozbił się bsl Eitan (2012-01-29)
