


Katastrofa w Wenezueli

#Lotnictwo cywilne 5 maja 2013

W dzielnicy mieszkaniowej miasta Valencia rozbił się odrzutowy samolot dyspozycyjny Learjet 60. Dwie osoby, które znajdowały się na jego pokładzie zginęły.

Image not found or type unknown



Samolot dyspozycyjny Learjet 60 leciał z Caracas do Punta Cana w Dominikanie, z międzylądowaniem w Valencii (Aeropuerto Internacional Arturo Michelena). Rozbił się podczas podejścia do lądowania ok. 10:00 czasu lokalnego. Spadł na dzielnicę willową Urbanización Parque Valencia (Estado Carabobo) i spłonął. Uszkodzeniu uległy cztery domy, budynek wielorodzinny i 6 samochodów.

W katastrofie zginęła dwuosobowa załoga, piloci Luis Maldonado i Enrique Milena Díaz. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to dwusilnikowy Learjet 50 nr rej. N119FD, nr ser. 029. Należał do wenezuelskiego biznesmena Franklina Durana, jednego z aresztowanych w 2007 w Miami. Bazował na Bahamach i w Punta Cana.