

Katastrofa samolotu SOCATA TBM700

#Lotnictwo cywilne 23 marca 2014

Niedaleko Ridgway w stanie Kolorado w USA rozbił się samolot SOCATA TBM700. W katastrofie zginęło 5 osób znajdujących się na jego pokładzie.



Wydobyta z wody część ogonowa zatopionego samolotu / Zdjęcie: ouraynews

Samolot SOCATA TBM700 leciał wczoraj z Bartlesville Muni w stanie Oklahoma, skąd wystartował o 12:12 czasu lokalnego (CDT), do Montrose Rgn'l w stanie Kolorado. Na jego pokładzie znajdował się pilot i 4 pasażerów. Ok. 14:00 czasu lokalnego (MDT) samolot wpadł do zbiornika wodnego niedaleko Ridgway w hrabstwie Ouray w stanie Kolorado i zatonął. Wszyscy znajdujący się na pokładzie zginęli.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Jeden ze świadków twierdzi, że samolot wypadł z chmur w płaskim korkociągu.

Po katastrofie służby ratownicze przystąpiły do poszukiwania z użyciem sonaru wraku. Na podstawie plamy paliwa ustalono, że znajduje się on ok. 30 metrów od brzegu zbiornika, na głębokości ponad 20 m. Poszukiwania przerwano z powodu zapadających ciemności. Do tej wydobyto tylko odłamaną część ogonową samolotu, która wypłynęła na powierzchnię wody.

Rozbity samolot to jednosilnikowy dolnopłat SOCATA TBM700 nr rej. N702H, nr ser. 112. Należał do Gadsden Aviation LLC z Alabamy.