

Katastrofa tureckiego Phantoma

#Lotnictwo wojskowe 5 marca 2015

Dziś rano w czasie rutynowego lotu treningowego rozbił się samolot RF-4E Phantom II tureckich wojsk lotniczych. Dwaj członkowie jego załogi zginęli.



Wrak rozbitego tureckiego Phantoma II / Zdjęcie: AA

Dziś rano, o 8:58 samolot rozpoznawczy RF-4E Phantom II 2020 *Türk Hava Kuvvetleri* (tureckich wojsk lotniczych) wystartował do rutynowego lotu treningowego. Ok. 9:50 w pobliżu miejscowości Konya doszło do katastrofy. Wrak znaleziono niedaleko autostrady nr 22.

Dwaj członkowie załogi rozbitego samolotu zginęli na miejscu. Zostali zidentyfikowani jako por. Yüzbaşı Mustafa Delikan i kpt. Kurmay Binbaşı Mustafa Tanış. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot należał do 112 *Filo* (eskadry) 1. Ana Jet Üs Komutanlığı (główniej bazy lotnictwa odrzutowego) z Eskişehir. To kolejna w ostatnich tygodniach katastrofa z udziałem RF-4E ([Katastrofa tureckich RF-4](#), 2015-02-25).

Powiązane wiadomości

[Katastrofa tureckiego Phantoma \(2015-03-05\)](#)

[Katastrofa tureckich RF-4 \(2015-02-25\)](#)