


Katastrofa Pipera Malibu w USA

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 1 lipca 2024

Wczoraj, 30 czerwca 2024 po południu, z lotniska regionalnego Albert S Nader w Oneonta w stanie Nowy Jork w USA wystartował samolot Piper Malibu. Na jego pokładzie znajdował się pilot i 4 pasażerów. Lecieli na lotnisko Charleston-Yeager w Wirginii Zachodniej, by zatankować paliwo. Końcowym celem było międzynarodowe lotnisko hrabstwa Cobb w Atlancie w stanie Georgia.



Trasa lotu Pipera Malibu, który rozbił się w pobliżu Masonville w stanie Nowy Jork / Ilustracja: FlightRadar24

Według danych ADS-B, samolot wznosił się na poziom FL90, kiedy wszedł w gwałtowne opadanie, z prędkością 50 m/s. O 14:56 czasu lokalnego (17:56 UTC) Malibu rozbił się w rejonie Lake Cecil Road w pobliżu Masonville w stanie Nowy Jork.

Poszukiwania samolotu prowadzone były przez wiele lokalnych służb przy użyciu bezzałogowców, pojazdów terenowych i śmigłowców. Gdy na miejsce wypadku dotarli ratownicy, okazało się, że wszyscy lecący Malibu zginęli na miejscu.

Ofiary katastrofy to 76-letni Roger Beggs, 43-letnia Laura VanEpps, 42-letni Ryan VanEpps oraz 12-letni James R. VanEpps i 10-letni Harrison VanEpps. Byli mieszkańcami stanu Georgia. W Cooperstown w stanie Nowy Jork przebywali na turnieju baseballowym.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to dwusilnikowy dolnopłat Piper PA-46-310P Malibu, zn. rej. N85PG, nr ser. 46-8508066, wyprodukowany w 1985. Był własnością prywatną. Jego operatorem było N85PG LLC.

