

Rozbił się AeroMobil

#Lotnictwo cywilne 11 maja 2015

Prototyp słowackiego latającego samochodu AeroMobil uległ uszkodzeniu podczas awaryjnego lądowania.



*Prototyp AeroMobila 3.0 rozbitý w
wyniku awaryjnego lądowania /
Zdjęcie: nitra.sme.sk*

W piątek ok. godz. 18 na Słowacji w okolicach lotniska Nitra-Janikovce rozbił się prototyp hybrydy samolotu i samochodu AeroMobil 3.0 ([Latający samochód ze Słowacji](#), 2014-11-03). W trakcie zdarzenia za sterami zasiadał jego konstruktor Stefan Klein.

Jak podano w oficjalnym oświadczeniu, podczas jednego z lotów próbnych, wykonywanego 8 maja, miała miejsce *niespodziewana sytuacja*. Według czeskich mediów, AeroMobil wpadł w korkociąg.

Na wysokości ok. 300 m pilot uruchomił spadochron awaryjny. AeroMobil 3.0 wylądował na ziemi, uszkodzając przednią część kadłuba. Klein nie odniósł obrażeń i był w stanie samodzielnie opuścić kabinę. Następnie przewieziono go do szpitala.

Obecnie trwa analiza zdarzenia. Producent twierdzi, że próby prototypu AeroMobila 3.0 będą kontynuowane po wymianie uszkodzonych elementów.

Powiązane wiadomości

[Rozbił się AeroMobil \(2015-05-11\)](#)

[Latający samochód ze Słowacji \(2014-11-03\)](#)

[Terrafugia przedstawia elektryczny samochód-pionowzlot \(2013-05-07\)](#)

[Następny etap testów Transition \(2012-07-03\)](#)