

Katastrofa Malibu Meridian

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 8 czerwca 2024

Wczoraj, 7 czerwca 2024 ok. 6:00 czasu lokalnego z lądowiska farmy Aero Agro Sorriso w stanie Mato Grosso w Brazylii startował samolot Piper Malibu Meridian. Na jego pokładzie znajdowały się 2 osoby. Mieli lecieć na lotnisko São José do Rio Claro-Fazenda Portela.



Płonące szczątki samolotu Piper Malibu Meridian, który rozbił się na farmie Sorriso w Brazylii / Zdjęcie: via X - AMB NEWS

Wkrótce po oderwaniu od pasa samolot przestał się wznosić. Pilot próbował więc wrócić na miejsce startu. To się nie udało. Samolot spadł niedaleko od końca pasa. Jego szczątki całkowicie spłonęły.

Osoby, które leciały samolotem, zginęły na miejscu.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Prawdopodobnie samolot uległ awarii technicznej.

Rozbity samolot to dwusilnikowy dolnopłat Piper PA-46-500TP Malibu Meridian, zn. rej. PP-DUN, nr ser. 4697499. Był własnością prywatną.