

Konsekwencje incydentu w Zatoce Perskiej

#Marynarka wojenna #Strategia i polityka 13 maja 2016

Dowódca jednej z eskadr rzecznych US Navy został odwołany wskutek incydentu, do którego doszło w Zatoce Perskiej na początku 2016.



US Navy postanowiła odsunąć od pełnionych obowiązków dowódcę jednej z eskadr rzecznych US Navy, której żołnierze zostali aresztowani przez Irańczyków w styczniu / Zdjęcie: USN

US Navy poinformowała o odwołaniu dowódcy Coastal Riverine Squadron (CRS) 3, komandora porucznika Erica Rascha z zajmowanego przez niego stanowiska. Decyzja dowódcy Coastal Riverine Group (CRG) 1, komandora Gary'ego Leigha jest pokłosiem incydentu, jaki wydarzył się w Zatoce Perskiej w styczniu br.

Grupa 10 amerykańskich marynarzy została wzięta do niewoli przez członków sił morskich irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji. Zajęto też 2 szybkie łodzie patrolowe Riverine Command Boat (znane również jako CB 90). Do zdarzenia doszło w pobliżu wyspy Farsi ([Iran uwolnił amerykańskich marynarzy](#), 2016-01-13). Zespół US Navy odbywał podróż z Kuwejt do Bahrajnu.

Kilka dni po uwolnieniu marynarzy US Navy poinformowała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu był błąd w nawigacji popełniony przez marynarzy US Navy ([Znana przyczyna incydentu w Zatoce Perskiej](#), 2016-01-15). Miał on wynikać z usterki modułu nawigacji satelitarnej, zamontowanego w jednej z CB 90. Co ciekawe, według informacji podawanych wstępnie przez amerykańskie władze, przyczyną zdarzenia miała być awaria układu pędowego co najmniej jednej z łodzi patrolowych. Dryfując przez kilkadziesiąt minut, jednostki miały wejść na kilka km w głąb irańskich wód terytorialnych.

Powiązane wiadomości

[Konsekwencje incydentu w Zatoce Perskiej \(2016-05-13\)](#)

Iran uwolnił amerykańskich marynarzy (2016-01-13)
CB90 w Zatoce Perskiej (2011-12-17)
Pierwsze operacje z pokładu USS Harry S. Truman (2015-12-30)
Niszczyciele Arleigh Burke nie wytrzymują naporu fal morskich (2007-10-17)
Bez lotniskowców w Zatoce Perskiej (2015-08-06)
Lotniskowce wracają do Zatoki Perskiej (2015-11-17)
Przebazowanie USS Theodore Roosevelt (2015-11-24)
USS Harry S. Truman dotarł na Bliski Wschód (2015-12-16)
Pierwsza misja CdG (2015-12-23)
Leopold I opuścił CdG (2016-01-05)
La Motte-Picquet w Arktyce (2015-01-07)
Pierwsze operacje lotnicze z pokładu CdG (2015-11-24)
HMS Defender dołączył do grupy CdG (2015-12-16)
Pierwsza misja Aquitaine (2015-12-21)
Pierwsza misja CdG (2015-12-23)
Pierwsze operacje z pokładu USS Harry S. Truman (2015-12-30)
Provence na Bliskim Wschodzie (2015-12-31)
Znana przyczyna incydentu w Zatoce Perskiej (2016-01-15)
Pierwsze operacje z pokładu USS Harry S. Truman (2015-12-30)
Niszczyciele Arleigh Burke nie wytrzymują naporu fal morskich (2007-10-17)
Bez lotniskowców w Zatoce Perskiej (2015-08-06)
Lotniskowce wracają do Zatoki Perskiej (2015-11-17)
Przebazowanie USS Theodore Roosevelt (2015-11-24)
USS Harry S. Truman dotarł na Bliski Wschód (2015-12-16)
Pierwsza misja CdG (2015-12-23)
Iran uwolnił amerykańskich marynarzy (2016-01-13)
CB90 w Zatoce Perskiej (2011-12-17)
Pierwsze operacje z pokładu USS Harry S. Truman (2015-12-30)
Leopold I opuścił CdG (2016-01-05)