

Kolizja USS Montgomery

#Marynarka wojenna #Strategia i polityka 7 października 2016

Amerykański okręt USS *Montgomery* zderzył się z holownikiem w trakcie wyjścia z bazy morskiej w Mayport na Florydzie.



Po przejściu huraganu Matthew USS Montgomery będzie musiał powrócić do Naval Station Mayport na Florydzie, aby dokonać oceny stanu kadłuba po kolizji z holownikiem / Zdjęcie: Austal USA

W miniony wtorek załoga USS *Montgomery* (LCS 8), typu *Independence*, klasy *Littoral Combat Ship* (LCS), otrzymała rozkaz opuszczenia Naval Station Mayport na Florydzie w związku z nadciągającym huraganem *Matthew* ([USN na pomoc ofiarom huraganu Matthew](#), 2016-10-05). Okręt miał wyjść z bazy w asyście holowników. Niesprzyjające warunki pogodowe, które panowały w rejonie, utrudniały jednak swobodne manewrowanie i w konsekwencji doprowadziły do zderzenia LCS 8 z jedną z jednostek pomocniczych.

Wskutek kolizji w kadłubie USS *Montgomery* powstał otwór o średnicy ok. 30 cm, przez który do wnętrza okrętu zaczęła przedostawać się woda morska. Dzięki szybkiej reakcji załogi jednostki udało się uszczelnić uszkodzony fragment poszycia. Następnie okręt opuścił bazę w Mayport o własnych siłach i kontynuował podróż w rejon wyznaczony przez dowództwo USN.

USS *Montgomery* znalazł się w Naval Station Mayport wskutek awarii układu napędowego, do której doszło zaledwie kilka dni po przyjęciu go do służby ([Awaria USS Montgomery](#), 2016-09-20; [Przyjęcie USS Montgomery do służby](#), 2016-09-10). Na Florydzie okręt przechodzi niezbędne prace naprawcze, które są prowadzone w ramach gwarancji przez producenta, Austal USA z Mobile w stanie Alabama. Następnie okręt wznowi podróż do portu macierzystego Naval Base San Diego w Kalifornii.

Powiązane wiadomości

Kolizja USS Montgomery (2016-10-07)

Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)

Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)

Dwaj zwycięzcy (2010-12-30)

Stępka pod USS Montgomery (2013-06-27)

Zlecenie na kolejne LCS (2016-04-04)

Koniec testów USS Montgomery (2016-04-28)

Wodowanie USS Manchester (2016-05-13)

USS Montgomery odebrany (2016-06-27)

Kolejne LCS do San Diego (2015-12-24)

Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)

Awaria USS Montgomery (2016-09-20)

USS Milwaukee w linii (2015-11-20)

Skorodowane LCS (2011-06-20)

MQ-8 z pokładu USS Freedom (2014-05-19)

Testy ogniowe USS Coronado (2015-08-14)

Indonezyjski śmigłowiec na USS Fort Worth (2015-08-19)

Koniec testów USS Milwaukee (2015-09-23)

USS Milwaukee przekazana (2015-10-19)

Awaria USS Milwaukee (2015-12-15)

USS Milwaukee w linii (2015-11-20)

Pierwsza misja bojowa USS Milwaukee (2015-11-23)

Problemy z USS Freedom (2016-08-29)

USS Milwaukee w linii (2015-11-20)

Awaria USS Milwaukee (2015-12-15)

Awaria USS Fort Worth (2016-01-25)

Przygotowania do RIMPAC 2016 (2016-06-01)

USS Fort Worth wraca do San Diego (2016-08-23)

Awaria USS Coronado (2016-08-31)

USS Milwaukee w linii (2015-11-20)

Awaria USS Milwaukee (2015-12-15)

USS Fort Worth wraca do San Diego (2016-08-23)

Nowa misja USS Coronado (2016-08-27)

Problemy z USS Freedom (2016-08-29)

USS Fort Worth na Guam (2016-09-08)

USS Milwaukee w linii (2015-11-20)

Awaria USS Milwaukee (2015-12-15)

Awaria USS Fort Worth (2016-01-25)

Długi powrót USS Fort Worth (2016-04-15)

USS Fort Worth wraca do San Diego (2016-08-23)

Problemy z USS Freedom (2016-08-29)

Awaria USS Coronado (2016-08-31)

Przyjęcie USS Montgomery do służby (2016-09-10)

Koniec prób odbiorczych USS Montgomery (2016-05-16)

USS Montgomery odebrany (2016-06-27)

USN na pomoc ofiarom huraganu Matthew (2016-10-05)

[USS George Washington wraca do Wirginii \(2015-12-17\)](#)

[Amerykanie zrezygnują z lotniskowca? \(2011-10-07\)](#)

[Kolejne zlecenie na USS George Washington \(2015-02-06\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o