

Katastrofa F-16I

#Lotnictwo wojskowe 9 października 2016

5 października podczas drugiej próby lądowania w bazie Ramon rozbił się myśliwiec F-16I Sufa (*sztorm*) izraelskich wojsk lotniczych. Rozbity wrak spłonął. Pierwsza próba lądowania nie udała się z powodu asymetrycznego obciążenia po wcześniejszym zrzuconiu bomby spod jednego ze skrzydeł na cel w Strefie Gazy.



Wrak F-16I rozbitego w bazie Ramon

Obaj członkowie załogi katapultowali się z rozpadającego się samolotu. Pilot, 34-letni mjr Ohad Cohen Nov nie zdołał się uratować. Nawigator przeżył i z niewielkimi obrażeniami trafił do szpitala.



*F-16I nr 119 przed katastrofą /
Zdjęcie: Edwin Schimmel*

Rozbity samolot to General Dynamics F-16I Sufa nr rej. 119, nr ser. YD-21. Należał do 119 Squadron (the Bat Squadron). Pilot, który zginął, był zastępcą dowódcy tej jednostki ([F-16I z SDB](#), 2015-08-20).

Powiązane wiadomości

[Katastrofa F-16I \(2016-10-09\)](#)

F-16I z SDB (2015-08-20)

Modernizacja F-15I (2013-10-16)

Modernizacja izraelskich F-15 (2013-03-21)

Centrum obsługi izraelskich F-16 (2015-01-05)

Izraelskie F-16 znowu w powietrzu (2012-10-02)

F-16I wracają do lotów (2013-09-18)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o