

Pożar na HMAS Maryborough

#Marynarka wojenna 29 maja 2017

Australijska marynarka wojenna poinformowała o pożarze, jaki wybuchł na pokładzie jednego z okrętów patrolowych typu *Armidale*.



Marynarka wojenna Australii będzie starała się ustalić przyczyny piątkowego pożaru na HMAS Maryborough oraz jego skutki dla stanu technicznego okrętu / Zdjęcie: MO Australii

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, w chwili gdy okręt patrolowy HMAS *Maryborough* (ACPB 95), typu *Armidale*, przemierzał wody na północny wschód od miasta Darwin. Z nieznanych przyczyn w maszynowni jednostki pojawił się ogień. Załoga okrętu, stosując się do przewidzianych procedur, ugasiła pożar. Żaden z marynarzy nie ucierpiał wskutek incydentu.

Okręt został odholowany do portu w Darwin, gdzie poddany zostanie przeglądowi, który pozwoli ustalić przyczyny zdarzenia. Dopiero po ich wyeliminowaniu jednostka będzie mogła wznowić działania operacyjne.

HMAS *Maryborough* jest jednym z 13. okrętów patrolowych typu *Armidale* eksploatowanych przez marynarkę wojenną Australii. Patrolowiec wszedł do służby 8 grudnia 2007. W 2014 okręt odesłano do Singapuru, gdzie przeszedł przegląd naprawczy w jednej ze stoczni należących do Singapore Technologies Marine ([Armidale do Singapuru](#), 2014-09-16).

Od początku eksploatacji okręty patrolowe typu *Armidale* cechuje wysoka awaryjność, która rzutuje na ich stan techniczny i potencjał operacyjny. W 2014 na pokładzie HMAS *Bundaberg* (ACPB 91) wybuchł pożar, który strawił sporą część okrętu, w tym wyposażenie pokładowe. Dowództwo australijskiej floty uznało, że dalsza eksploatacja patrolowca jest niemożliwa i zdecydowało o wycofaniu go ze służby.

Obecnie ministerstwo obrony Australii prowadzi przetarg na budowę 12 nowoczesnych okrętów patrolowych, które zastąpią w linii wspomniane *Armidale*. W konkursie udział biorą 3 europejskie stocznie: holenderski Damen ([Damen w australijskim przetargu](#), 2017-04-07), a także niemieckie Lürssen i Fassmer ([Przetarg na australijskie patrolowce](#), 2016-12-01).

Powiązane wiadomości

[Pożar na HMAS Maryborough \(2017-05-29\)](#)

[Armidale do Singapuru \(2014-09-16\)](#)

[Drugi Cape zwodowany \(2014-01-08\)](#)

[Chrzest pierwszego okrętu typu Cape \(2013-03-16\)](#)

[Stępka pod kolejny patrolowiec typu Cape \(2013-08-15\)](#)

[Niesprawne Armidale \(2014-04-01\)](#)

[Drugi Cape zwodowany \(2014-01-08\)](#)

[Stępka pod pierwszy patrolowiec dla Singapuru \(2014-09-15\)](#)

[Nowe patrolowce dla Singapuru \(2013-01-31\)](#)

[System kierowania ogniem dla Singapuru \(2013-05-14\)](#)

[Przetarg na australijskie patrolowce \(2016-12-01\)](#)

[Przegląd naprawczy Armidale \(2016-10-10\)](#)

[Kolejny Armidale do naprawy \(2015-02-26\)](#)

[Damen w australijskim przetargu \(2017-04-07\)](#)

[Przegląd naprawczy Armidale \(2016-10-10\)](#)

[Kolejny Armidale do naprawy \(2015-02-26\)](#)

[Przetarg na australijskie patrolowce \(2016-12-01\)](#)

[Przegląd naprawczy Armidale \(2016-10-10\)](#)