

W Wenezueli rozbił się Learjet 25

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 20 sierpnia 2017

Wczoraj o godzinie 0:17 z międzynarodowego lotniska im. Simona Bolívara w Caracas wystartował samolot dyspozycyjny Learjet 25. Na jego pokładzie znajdowała się dwuosobowa załoga i trzech pasażerów. Maszyna miała lecieć na lotnisko Gen. J.A. Anzoátegui pod Barceloną w stanie Anzoátegui w Wenezueli.



Szczątki rozbitego Learjeta 25D wydobyte na pokład jednostki poszukiwawczej

Kilka minut po starcie samolot zniknął z ekranu radaru kontroli lotu. W wyniku poszukiwań funkcjonariusze Civil Protection i Coast Guard nad ranem najpierw znaleźli plamy paliwa, a później jego szczątki. Znajdowały się ok. 2,5 km od wybrzeża Wenezueli, na północ od Naiguatá. Okazało się, że wszyscy lecący samolotem zginęli.



Learjet 25D, który rozbił się wczoraj u wybrzeży Wenezueli

Wśród pasażerów był syn ministra przemysłu i handlu Wenezueli, Miguel Perez. Wraz z nim zginęli piloci – kapitan Nelson Bejarano i Joan Marrero, oraz pasażerowie Luis Picardi i Juvencio Carvajal.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to Learjet 25D nr rej. YV3191, nr ser. 25-368. Wyprodukowano go w 1984. Był własnością prywatną.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o