

# Katastrofa Pitts Special w Norwegii

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 22 sierpnia 2017

**Wczoraj o 12:18 czasu lokalnego z lotniska Torp w Norwegii do lotu treningowego wystartował samolot akrobacyjny Pitts Special. Leciąco nim dwóch mężczyzn. Po około 10 minutach od startu pilot stracił kontrolę nad maszyną, która rozbiła się na polu kukurydzy w pobliżu szkoły podstawowej Ekeberg w Holmestrand.**



*Wrak rozbitego samolotu znaleziono na polu kukurydzy / Zdjęcie: Stener Kalberg - tb.no*

Gdy na miejsce wypadku, po zaledwie kilku minutach, przybyli ratownicy, okazało się, że samolot uległ całkowitemu rozbiciu. Obaj lecący nim mężczyźni zginęli na miejscu. Według miejscowej policji, jeden z nich miał 47 lat, a drugi był o rok starszy. Obaj byli mieszkańcami Holmestrand.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Według niektórych źródeł, samolot runął na ziemię po awarii silnika. Inne źródła mówią o tym, że samolot zahaczył o przewody linii energetycznej.

Rozbity samolot to dwupłatowiec akrobacyjny Pitts Special. Był własnością prywatną.