

Rosyjski Su-24 rozbił się w Syrii

[#Lotnictwo wojskowe](#) [#Strategia i polityka](#) [#Wypadki](#) 10 października 2017

Ministerstwo Obrony FR poinformowało, że dziś podczas startu z lotniska Hmejmim w Syrii rozbił się bombowiec frontowy Su-24 rosyjskich WKS. Samolot wypadł z pasa startowego. Dwaj członkowie jego załogi nie zdołali się katapultować i zginęli na miejscu.



Rozbity bombowiec frontowy Su-24 startował z bazy Hmejmim do lotu bojowego, by atakować pozycje rebeliantów z tzw. Państwa Islamskiego / Zdjęcie: MO FR

Wrak samolotu całkowicie spłonął. Według wstępnych informacji, przyczyną katastrofy mogła być awaria techniczna. Na ziemi nie odnotowano żadnych strat.

Rozbity dziś Su-24 to drugi samolot WKS tego typu utracony podczas operacji w Syrii. Poprzedni został zestrzelony przez turecki myśliwiec w listopadzie 2015 ([Przyczyny zestrzelenia Su-24M](#), 2015-11-27). Pilot bombowca zdołał się wówczas katapultować, ale został zabity przez syryjskich rebeliantów.

Powiązane wiadomości

[Rosyjski Su-24 rozbił się w Syrii \(2017-10-10\)](#)

[Przyczyny zestrzelenia Su-24M \(2015-11-27\)](#)

[Dwustronna łączność nad Syrią \(2015-11-04\)](#)

[Porozumienie w sprawie lotów nad Syrią \(2015-10-22\)](#)

[Rosyjski Su-24M zestrzelony na pograniczu tureckim \(2015-11-24\)](#)

[Rosyjska interwencja w Syrii \(2015-10-13\)](#)

[Porozumienie w sprawie lotów nad Syrią \(2015-10-22\)](#)

[Katastrofa A321 na Synaju \(2015-10-31\)](#)

[A321: wybuch w kabinie pasażerskiej \(2015-11-19\)](#)