

Podano przyczyny wypadku USS Lake Champlain

#Marynarka wojenna #Strategia i polityka 1 grudnia 2017

US Navy poinformowała, że błędy w dowodzeniu i złe wyszkolenie oficerów dowodzących doprowadziły do wypadku z udziałem krążownika rakietowego USS Lake Champlain na Morzu Japońskim.



Po wypadku z południowokoreańskim kutrem rybackim USS Lake Champlain kontynuował przejście wodami Morza Japońskiego o własnych siłach / Zdjęcie: Mass Communication Specialist 1st Class Shannon Renfroe, USN

Brak odpowiedniej reakcji na zaistniałą sytuację na morzu, błędy w nawigacji i zła komunikacja pomiędzy oficerami dowodzącymi miały doprowadzić do wypadku krążownika rakietowego USS *Lake Champlain* (CG 57), typu *Ticonderoga*, do którego doszło 9 maja. Amerykański okręt zderzył się do południowokoreańskim kutrem rybackim. Incydent uszkodził poszycie kadłuba jednostki od strony lewej burty, jednak nie doprowadził do poważniejszych strat ani ofiar wśród personelu pokładowego.

Tego dnia USS *Lake Champlain* szedł wodami Morza Japońskiego w asyście amerykańskiego atomowego lotniskowca USS *Carl Vinson* (CVN 70), typu *Nimitz* ([Powrót USS Carl Vinson](#), 2017-06-26) i jednego z południowokoreańskich niszczycieli rakietowych. Co ciekawe, w momencie zderzenia z kutrem rybackim oficer dowodzący USS *Lake Champlain*, kpt. Chris Cegielski, znajdował się na pokładzie wspomnianego USS *Carl Vinson*, gdzie odbywał umówione spotkanie. Wspomniane zarzuty błędów dowodzenia i braków w wyszkoleniu dotyczyły więc jego zastępcy i oficerów niższego szczebla.

Kolizja z udziałem USS *Lake Champlain* była jednym z serii incydentów z udziałem amerykańskich okrętów operujących na Pacyfiku, do których doszło w ostatnich miesiącach ([Trwa czarna seria USN](#), 2017-11-19). Najtragiczniejsze w skutkach okazały się wypadki niszczycieli rakietowych USS *Fitzgerald* (DDG 62) i USS *John S. McCain* (DDG 56), typu *Arleigh Burke* ([Podano przyczyny wypadków niszczycieli USN](#), 2017-11-

03). W obu przypadkach okręty zostały poważnie uszkodzone i wyłączone z działań operacyjnych. Na ich pokładach zginęło 17 marynarzy.

Powiązane wiadomości

[Podano przyczyny wypadku USS Lake Champlain \(2017-12-01\)](#)

[Powrót USS Carl Vinson \(2017-06-26\)](#)

[Test północnokoreańskiego pocisku przeciwokrętowego \(2017-06-10\)](#)

[Koniec misji USS Michael Murphy \(2017-06-14\)](#)

[USS Carl Vinson rozpoczął nową misję \(2017-01-09\)](#)

[Nowa misja USS Michael Murphy \(2017-01-13\)](#)

[Dłuższa misja CSG 1 \(2017-04-21\)](#)

[Test północnokoreańskiego pocisku przeciwokrętowego \(2017-06-10\)](#)

[Koniec misji USS Carl Vinson \(2017-06-16\)](#)

[Dłuższa misja CSG 1 \(2017-04-21\)](#)

[Test północnokoreańskiego pocisku przeciwokrętowego \(2017-06-10\)](#)

[Koniec misji USS Michael Murphy \(2017-06-14\)](#)

[Podano przyczyny wypadków niszczycieli USN \(2017-11-03\)](#)

[USS Fitzgerald opuścił suchy dok \(2017-10-09\)](#)

[USS Fitzgerald wrócił do Yokosuki \(2017-06-17\)](#)

[Podano listę ofiar wypadku USS Fitzgerald \(2017-06-20\)](#)

[USS John S. McCain w Changi \(2017-08-22\)](#)

[USS Fitzgerald do Mississippi \(2017-08-29\)](#)

[Przygotowania do naprawy USS Fitzgerald \(2017-09-25\)](#)

[USS John S. McCain w drodze do Yokosuki \(2017-10-05\)](#)

[Dłuższa droga USS John S. McCain do Yokosuki \(2017-10-23\)](#)

[USS John S. McCain do Yokosuki \(2017-09-11\)](#)

[USS John S. McCain opuszcza Singapur \(2017-10-12\)](#)

[Trwa czarna seria USN \(2017-11-19\)](#)

[Podano przyczyny wypadków niszczycieli USN \(2017-11-03\)](#)

[USS Fitzgerald opuścił suchy dok \(2017-10-09\)](#)

[Dłuższa droga USS John S. McCain do Yokosuki \(2017-10-23\)](#)