

Przyczyna katastrofy An-26 w Syrii

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 10 marca 2018

Powołując się na specjalistów z rosyjskiego lotnictwa transportowego, dziennik Kommiersant poinformował, że przyczyną katastrofy samolotu An-26 w Syrii było oderwanie kłapy jednego ze skrzydeł. Nastąpiło to podczas wypuszczania kłap podczas podejścia do lądowania. W efekcie samolot gwałtownie przechylił się na skrzydło i zaczął w niekontrolowany sposób spadać na ziemię. Informator gazety stwierdził, że w takiej sytuacji nawet doświadczony pilot nie może zapobiec katastrofie.



Rosyjski samolot transportowy rozbił się w Syrii 6 marca podczas lądowania na lotnisku bazy Hmejmim ([Katastrofa An-26 w Syrii](#), 2018-03-06). W katastrofie zginęli wszyscy lecący samolotem – 27 oficerów i 12 innych osób, w tym żołnierze kontraktowi. Jedną z ofiar był gen. mjr Władimir Jeriemiejew. Na pokładzie nie było cywilów.

Powiązane wiadomości

[Przyczyna katastrofy An-26 w Syrii \(2018-03-10\)](#)

[Katastrofa An-26 w Syrii \(2018-03-06\)](#)