

Katastrofa Jetstreama 31 w Hondurasie

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 18 marca 2025

Wczoraj, 17 marca 2025 o 18:18 czasu lokalnego (00:18 UTC, 18.03.2025) z pasa startowego 07 międzynarodowego lotniska im. Juana Manuela Gálveza na wyspie Roatán w Hondurasie wystartował samolot BAe Jetstream 31 (lot LNH018). Na jego pokładzie znajdowało się 15 pasażerów i 2 członków załogi. Samolot miał lecieć na międzynarodowe lotnisko Golosón w La Ceiba na stałym lądzie Hondurasu.



Akcja ratownicza po katastrofie samolotu Jetstream 31 w Hondurasie odbywała się w ciemnościach / Zdjęcie: via X

Tuż po starcie samolot wykonał ostry skręt w prawo i wpadł do wody. Wrak znaleziono około kilometr od linii brzegowej. Znajdował się na głębokości 50 m.

Natychmiast podjęto akcję ratowniczą, która odbywała się w ciemnościach. Pierwszymi, którzy udzielili pomocy, byli lokalni rybacy. Z wody wydobyto 5 żywych osób. 12 nie udało się uratować.

Wśród ofiar był znany honduraski muzyk Aurelio Martinez Suazo. Suazo należał do ludu Garifuna o mieszanym pochodzeniu z rdzennej ludności i ludności afro-karaibskiej z wyspy Saint Vincent. Osoby, które ocalały, zostały przewiezione samolotami wojskowymi do szpitala w San Pedro Sula.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Za najbardziej prawdopodobną uznaje się awarię silnika. Warunki pogodowe w czasie startu były dobre.

Rozbity samolot to dwusilnikowy dolnopłat British Aerospace BAe-3212 Jetstream 31, zn. rej. HR-AYW, nr ser. 863. Należał do honduraskich linii lotniczych Lanhsa.
