

Zaginiony tajwański F-16 rozbił się

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 5 czerwca 2018

Wczoraj po południu z ekranu radaru zniknął myśliwiec F-16A tajwańskich wojsk lotniczych uczestniczący w dorocznych ćwiczeniach *Han Kuang*. Uruchomiono wówczas na szeroką skalę akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Wrak samolotu odnalazł jednak przypadkowy turysta na szlaku Wufenshan, około 3 km od obserwatorium meteorologicznego.



Fragment rozbitego wczoraj myśliwca tajwańskiego F-16A / Zdjęcie: NRCC

Gdy na miejsce katastrofy dotarli ratownicy, okazało się, że pilot myśliwca zginął na miejscu. To 31-letni mjr Major Wu Yan-ting. Na samolotach F-16 wylatał 736 godzin, a w ogóle 1039 h. W 2013 mjr Wu uczestniczył w wypadku F-16. Zdołał się wówczas uratować, lądując ze spadochronem.

Rozbity samolot, F-16A nr takt. 6685, nr ser. TA-85, należał do 12. eskadry taktyczno-rozpoznawczej wojsk lotniczych Tajwanu ([F-16A zaginął na północy Tajwanu](#), 2018-06-04).

Powiązane wiadomości

[Zaginiony tajwański F-16 rozbił się \(2018-06-05\)](#)

[F-16A zaginął na północy Tajwanu \(2018-06-04\)](#)