

Katastrofa FT-7 w Pakistanie

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 26 czerwca 2018

Dziś ok. 11:40 czasu lokalnego niedaleko lotniska Bacha Khan koło Peszawaru rozbił się samolot szkolno-bojowy Chengdu FT-7. Na jego pokładzie rutynowy lot treningowy odbywało dwóch pilotów. Obaj zginęli w katastrofie. Na ziemi nikomu nic się nie stało.



Dym nad płonącym wrakiem samolotu FT-7PG, który rozbił się na przedmieściach Peszawaru / Zdjęcie: dunyanews

Według nieoficjalnych informacji, samolot wystartował z lotniska Bacha Khan, po czym pojawiły się problemy techniczne. Pilot próbował wrócić na lotnisko, co się nie powiodło. Świadkowie twierdzą, że już w powietrzu maszyna ciągnęła za sobą smugę dymu, co może wskazywać na awarię silnika.

Według pakistańskich mediów, ofiary katastrofy to Flying officer Israr i Wing commander Umar.

Rozbity samolot to szkolno-bojowy Chengdu FT-7PG produkcji chińskiej. Należał do pakistańskich wojsk lotniczych. Pakistan kupił ok. 120 samolotów F-7P i ok. 60 FT-7PG.