

Rozbił się turecki bsl z autografem prezydenta

#Lotnictwo wojskowe #Strategia i polityka #Wypadki 3 lipca 2018

Tureckie wojska lotnicze poinformowały, że w prowincji Hatay w Turcji rozbił się taktyczny bojowy bsl Bayraktar TB-2S. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie awaria silnika. Nie wyklucza się jednak możliwości wystąpienia innej awarii technicznej.




Szczątki bsl Bayraktar TB-2S, który rozbił się w prowincji Hatay / Zdjęcie: twitter – e_amyna

Rozbity bsl był wyjątkowy. Na jego kadłubie złożył bowiem autograf prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Stało się to 3 lutego 2018.



Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan składa podpis na kadłubie bsl TB-2S / Zdjęcie: THK

Bojowy bsl Bayraktar TB-2S ma rozpiętość 12 m. Jego maksymalna masa startowa wynosi 650 kg. Długość lotu TB-2S wynosi ponad 24 h, a pułap przelotowy sięga 9 km.



Autograf prezydenta Turcji na kadłubie bsl przetrwał wypadek / Zdjęcie: THK

Prototyp taktycznego bojowego bsl Bayraktar TB-2S został oblatany w sierpniu 2014. W grudniu 2015 przetestowano użycie pocisku przeciwpancernego Roketsan UMTAS wyrzucanego z bezzałogowca tego typu. TB-2S może przenosić dwa takie pociski ([Testy tureckiego bbsl](#), 2015-12-21).

Powiązane wiadomości

[Rozbił się turecki bsl z autografem prezydenta \(2018-07-03\)](#)

[Testy tureckiego bbsl \(2015-12-21\)](#)

[Próbne odpalenie MIZRAK-U \(2014-03-11\)](#)

[Turcja oferuje Pakistanowi T129 \(2013-10-01\)](#)

[T129 w Warszawie \(2015-08-28\)](#)

[Próby HISAR-A \(2015-08-10\)](#)

[T129A EDH w komplecie \(2015-08-18\)](#)

[Tiger nad Warszawą \(2015-08-27\)](#)