

Katastrofa Stemme S-12 na Dominikanie

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 20 sierpnia 2018

Wczoraj wczesnym popołudniem z lotniska międzynarodowego Joaquín Balaguera wystartował motoszybowiec Stemme S-12 z dwoma osobami na pokładzie. Pilot deklarował powrót po locie na lotnisko startu. Jednak o 14:47 czasu lokalnego doszło do katastrofy.

Lot trwał 2 h 06 min. Motoszybowiec rozbił się na zalesionym terenie niedaleko lotniska, w gminie Santo Domingo Norte. Gdy do wraku dotarli ratownicy okazało się, że ten całkowicie spłonął. Obaj lecący motoszybowcem zginęli na miejscu.



Spalony wrak motoszybowca Stemme S-12, który rozbił się wczoraj na Dominikanie / Zdjęcie: Twitter

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Pogoda w czasie lotu była dobra.

Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary katastrofy to kardiolog dr Douglas Bournigal Redondo – pilot i właściciel motoszybowca, oraz dyrektor generalny GB Energy-Texaco Bruno Vincent. Bournigal był wiceprezesem Krajowego Związku Pilotów. Vincent miał licencję pilota.

Rozbity motoszybowiec to dwumiejscowy Stemme S-12 nr rej. N612ST, nr ser. 12-009. Był zarejestrowany na TCC Air Services.