

Rozbił się sudański K-8

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 22 września 2018

20 września w nocy, po starcie z bazy Wadi Sidna w Sudanie, rutynowy lot treningowy wykonywała załoga samolotu K-8S Karakorum. Lądowanie planowano w Port Sudan. Tuż po starcie pojawiły się jednak problemy techniczne. W efekcie samolot rozbił się.



Samolot Hongdu K-8S Karakorum w barwach lotnictwa wojskowego Sudanu / Zdjęcie: nairaland.com

Wrak samolotu znaleziono niedaleko od Omdurmanu – miasta położonego na zachodnim brzegu Nilu. Okazało się, że piloci nie zdołali się katapultować. Obaj zginęli na miejscu. Ofiary katastrofy to mjr Khalid Abdallah Abdel-Rahim i kpt Jassim Ali Khojaly.

Rozbity samolot to jednosilnikowy Hongdu K-8S Karakorum. Sudan kupił maszyny tego typu w ChRL mimo embarga ONZ. Mogą one pełnić rolę samolotów treningowych i lekkich uderzeniowych.