

Pierwszy rozbity F-35

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 29 września 2018

28 września 2018 około południa nad Karoliną Południową rutynowy lot treningowy wykonywał samolot wielozadaniowy *stealth* Lockheed Martin F-35B Lightning II. Około 11:45 czasu lokalnego (15:45 UTC) maszyna rozbiła się niedaleko Clarendon Plantations i Joe Allen Drive w Grays Hill w hrabstwie Beaufort. Na miejscu upadku samolotu wybuchł pożar.



Dym nad miejscem, w którym rozbił się po raz pierwszy w historii F-35B / Zdjęcie: twitter - hscott61

Pilot samolotu zdołał się katapultować. Wylądował nie odnosząc poważniejszych obrażeń. Przewieziono go do szpitala na obserwację.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Pierwszej w 12-letnim okresie eksploatacji Lightningów II. Wrak samolotu znaleziono niecałe 10 km od bazy. Na ziemi nikomu nic się nie stało.

Wypadek miał miejsce dzień po pierwszej w historii misji bojowej F-35B w Afganistanie ([F-35B debiutują w boju](#), 2018-09-28). Według Pentagonu, samoloty zniszczyły tam wszystkie wyznaczone cele naziemne. Maszyna startowała z pokładu okrętu desantowego USS *Essex*.

Rozbity samolot to Lockheed Martin F-35B Lightning II należący do Marine Fighter Attack Training Squadron 501 (VMFAT-501 USMC *Warlords*) z Marine Corps Air Station Beaufort. F-35B to wariant skróconego startu i lądowania Lightninga II, zaprojektowany specjalnie dla USMC.

Powiązane wiadomości

[Pierwszy rozbity F-35 \(2018-09-29\)](#)

[F-35B debiutują w boju \(2018-09-28\)](#)

[Szczegóły ataku na Syrię \(2018-05-23\)](#)

[Bojowy debiut Adirów \(2018-03-16\)](#)

[27 ofiar ataków Izraela w Syrii \(2018-05-12\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o