

# Rozbił się słowacki L-39ZAM

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 15 października 2018

**10 października ok. 14:15, rozbił się samolot szkolno-bojowy L-39ZAM Albatros (nr takt. 4711, nr ser. 934711) ze składu Vzdušných síl Slovenskej republiky (wojsk lotniczych Słowacji). Jego dwuosobowa załoga katapultowała się bez szwanku.**



Szczątki rozbitego L-39ZAM / Zdjęcie: TASR

Samolot, wykonujący, rutynowy lot szkoleniowy, wystartował z z pobliskiej bazy lotniczej Sliač. W trakcie lotu odnotowano problemy z napędzającym Albatrosa silnikiem odrzutowym AI-25TL. Załoga opuściła samolot przy użyciu foteli wyrzucanych i nie odniosła żadnych obrażeń. L-39ZAM rozbił się nieopodal miejscowości Kováčová i niemal doszczętnie spłonął.

Rozbity Albatros został wyprodukowany 12 kwietnia 1989. Samolot należał do 2. eskadry ze Skrzydła Lotnictwa Taktycznego im. gen. mjr. Otta Smika. Ostatni przegląd naprawczy przeszedł w marcu 2013 w zakładach LOTN w Trenčinie.

Obecnie Vzdušné síly Slovenskej republiky mają na stanie 7 Albatrosów: 5 L-39CM (n-ry takt. 5251, 5252, 5253, 5301 i 5302) i parę L-39ZAM (n-ry takt. 4701 i 4707). Kilka L-39 jest zmagazynowanych w bazie Sliač, niektóre z nich w stanie umożliwiającym przywrócenie zdolności do lotu. Wszystkie słowackie Albatrosy zostały uziemione, do zakończenia dochodzenia w sprawie przyczyn niedawnej katastrofy.

*Na podstawie informacji Igora Bozinovskiego*