

Uziemione filipińskie Sokoły

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 26 listopada 2018

Hukbong Himpapawid ng Pilipinas (filipińskie wojska lotnicze) wstrzymały loty śmigłowców Sokół z powodu wypadku jednego z nich, który miał miejsce w ubiegły czwartek. Wiropląt, z 4 członkami załogi i 8 pasażerami, rozbił się w rejonie bazy lotniczej *Colonel Ernesto Rabina* w prowincji Tarlac, w regionie Luzon Środkowy, na wyspie Luzon.



Miejsce, w którym rozbił się filipiński Sokół / Zdjęcie: news.abs-cbn.com

Najcięższe obrażenia odniósł jeden z żołnierzy, sierż. Byron Deomano, któremu amputowano prawe ramię. W szpitalu znajdują się też lotnicy: d-ca załogi mjr Mark Delos Reyes, który doznał urazu głowy oraz ppor. Henry Cabanayan i st. szer. Kevin Kiel Cubangbang. Pozostali pasażerowie, w tym deputowany partii COOP-NATCCO Anthony Bravo i płk rez. Arthur Baybayan, zostali zwolnieni ze szpitala we czwartek po południu, po dokonaniu niezbędnych badań.

Jak poinformował rzecznik Sandatahang Lakas ng Pilipinas (Sił Zbrojnych Filipin) gen. bryg. Edgard Arevalo, *w ramach środków zapobiegawczych loty śmigłowców Sokół zostały wstrzymane. Wojsko prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia przyczyny wypadku lotniczego* ([Sokół rozbił się na Filipinach](#), 2014-08-08).

Powiązane wiadomości

[Uziemione filipińskie Sokoły \(2018-11-26\)](#)

[Sokół rozbił się na Filipinach \(2014-08-08\)](#)

[Sokoły ratują ofiary tajfunu \(2012-12-19\)](#)

[Sokoły w filipińskiej służbie \(2012-03-12\)](#)

[Para Sokołów dla Filipin \(2012-11-28\)](#)
