

Katastrofa Robinsona R44 w Ubatuba

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 1 stycznia 2019

Dziś przed południem czasu lokalnego lot widokowy w rejonie Sao Paulo w Brazylii wykonywał śmigłowiec Robinson R44. Na jego pokładzie znajdował się pilot i troje pasażerów - turystów. Ok. 11:00 maszyna spadła na ziemię w pobliżu skrzyżowania Rodrigues de Abreu z Carlos Asseburgo w dzielnicy Itagua miasta Ubatuba i rozbiła się.



Szczątki rozbitego śmigłowca Robinson R44 na ulicy brazylijskiego miasta Ubatuba / Zdjęcia: twitter - UbatubaSP_News

Wszyscy lecący śmigłowcem przeżyli wypadek. Dwoje z pasażerów - mężczyzna i kobieta - odnieśli niewielkie obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala Santa Casa de Ubatuba. Zginął natomiast przypadkowy przechodzień - 38-letni mężczyzna, który został uderzony fragmentem śmigłowca.

Według wstępnych informacji, pilot przed katastrofą informował o problemach technicznych - wycieku paliwa. Z ich powodu podjął próbę awaryjnego lądowania.

Rozbity śmigłowiec to Robinson R44 nr rej. PR-RMZ, nr ser. 13028. Należał do Helicon Táxi Aéreo.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o