

Katastrofa Bella Viper

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 1 kwietnia 2019

W czasie lotu treningowego, po starcie z Yuma MCAS (Marine Corps Air Station), 30 marca 2019 ok. 20:45 czasu lokalnego rozbił się śmigłowiec Bell AH-1Z Viper. Jego wrak znaleziono ok. 3 km od pasa startowego lotniska. Dwóch członków załogi, którzy nim lecieli, zginęło na miejscu.



Bell AH-1Z Viper należący do US Marine Corps / Zdjęcie: Bell Helicopter

Załoga śmigłowca wykonywała lot w ramach *Weapons and Tactics Instructor course 2-19*. Taki kurs, prowadzony przez Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron One w Yuma, trwa 7 tygodni. Obejmuje naukę planowania i implementacji zaawansowanych sposobów prowadzenia walki i stosowania uzbrojenia US Marine Corps. Żołnierze kończą go jako certyfikowani instruktorzy użycia broni i taktyki. Służą później jako oficerowie szkolący lotników w eskadrach operacyjnych.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Komisja badająca jej okoliczności dysponuje m.in. nagraniem rozmów załogi i kontrolera lotów. Wiadomo, że obaj lecący śmigłowcem byli doświadczonymi lotnikami, z dużym doświadczeniem w lotach na AH-1Z Viper.

Rozbity śmigłowiec to Bell AH-1Z Viper należący do US Marine Corps.