

Katastrofa Jak-52 w Wietnamie

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 15 czerwca 2019

14 czerwca 2019 rano samolot Jak-52 Szkoły oficerskiej wojsk lotniczych w Nha Trang w Wietnamie wykonywał lot szkolny. Na jego pokładzie znajdował się instruktor i uczeń. Ok. 9:10 czasu lokalnego utracono z nimi kontakt.



Wrak rozbitego samolotu szkolnego Jak-52 Szkoły oficerskiej wojsk lotniczych w Nha Trang / Zdjęcie: datviet

Wrak samolotu znaleziono w pobliżu jeziora Suoi Dau w gminie Suoi Tan, w dystrykcie Cam Lam, Khanh Hoa, z dala od obszarów zamieszkaných. Okazało się, że obaj lecący samolotem lotnicy zginęli. Piloci zostali zidentyfikowani jako kapitan Le Xuan Truong – szef sztabu 1. dywizjonu, 920. pułku, i sierż. Dao Van Long. Truong został uznany za martwego na miejscu, a Long zmarł w drodze do szpitala.

Wrak samolotu spłonął. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Za najbardziej prawdopodobną uznaje się awarię techniczną.

Samoloty Jak-52 są podstawowymi samolotami szkolnymi w Szkole oficerskiej wojsk lotniczych w Nha Trang. Wszyscy wietnamscy piloci wojskowi są szkoleni na samolotach tego typu. Dotyczy to m.in. pilotów myśliwców wielozadaniowych Su-27/30. Wietnam dysponuje 36 samolotami Jak-52.