

W Płocku rozbił się Jak-52

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 15 czerwca 2019

Dziś, 15 czerwca, podczas Płockiego Pikniku Lotniczego rozbił się samolot Jak-52. Jego pilot podczas wykonywania akrobacji nie wyprowadził go z korkociągu. Samolot wpadł do Wisły, blisko jej lewego brzegu, rozpadł się i zatonął.



Ostatnie chwile przed upadkiem samolotu Jak-52 do Wisły podczas Płockiego Pikniku Lotniczego. 15 czerwca 2019, 10:55 / Zdjęcia: via Petronews

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Za najbardziej prawdopodobny uznaje się błąd pilota, ale nie można wykluczyć awarii technicznej. Pilotem był najprawdopodobniej Niemiec, Ralf Buresch.

Płocki Piknik Lotniczy nie odbywał się przez kilka lat. Powodem była katastrofa samolotu Christen Eagle II w czerwcu 2011 ([Wypadek Marka Szufy](#), 2011-06-18). Zginął w niej Marek Szufa. Wówczas przyczyną katastrofy był błąd pilota.

Rozbity samolot to Jak-52 nr rej. SP-YDD, nr ser. 844815. Był własnością prywatną.

Powiązane wiadomości

[W Płocku rozbił się Jak-52 \(2019-06-15\)](#)

[Wypadek Marka Szufy \(2011-06-18\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o